

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ESCOBAL, ALDEA SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0266-43	FECHA:	13/08/2024



Foto1: Instalación de ventanas completo



Foto 2: Sustitución de piso completado



Foto 3: Reparación de bajadas de agua




Foto 4: Sustitución de canales completo



Foto 5: Renglón de cuneta de concreto finalizada




Foto 6: Reparación de cuneta de concreto finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Griselda Zuleta

 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ESCOBAL, ALDEA SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0266-43	FECHA:	13/08/2024




Foto1: Sustrucción de azulejo completado



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico en diferentes módulos finalizado



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico finalizado



Foto 4: Renglón de reparación y mantenimiento de sisternas finalizado



Foto 5: Reparación de repello en aulas completado



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Griselda Zuleta

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

