

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOYA GALANA, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0293-43	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Reparación estructura de techo



FOTO 2: Reparación sistema electrico



Foto3: Reparación Estructura de Techo



Foto4: Reparación de sistema eléctrico



Foto: 6 Reparación de Sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

CONSEJO DE PADRES
DE FAMILIA

Firma y sello del Presidente de la ORE

[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION

