

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMPAQUISÓY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0772-42	FECHA:	21/11/24



Foto 1: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUYE BASE, FUNDICIÓN, DEMOLICIÓN Y ACABADO




Foto 2: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTAS EN AREA DE AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS 4"



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE TUBO CON LÁMINA LISA (3X2)



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

