



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa A EORM Profa. Blanca Nelly Ortiz de Galin	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0980-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 1:Reparación Muro



Foto 2: sustitución azulejo en baños



Foto 3: cambio de baños



Foto 4: Reparación de Chapas



Foto 5: Reparación Sistema Eléctrico



Foto 6: Cambio de Canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa A EORM Profa. Blanca Nelly Ortiz de Galin	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0980-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 7:Azulejo Cocina





Foto 8: Pintura Baranda



Foto 9: Escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

