



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0981-42	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Sustrucción de cubierta de lamina en cocina



Foto 2: Reparación de losa de patio, ya que se encuentra muy dañada



Foto 3: Sustrucción de piso de cocina ya que se encuentra muy quebrado



Foto 4: Reparación de repello y cernido en paredes



Foto 5: Sustrucción y reparación de planchas de cocina



Foto 6: Sustrucción de piso en area de planchas de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE
ALDEA LAS BRISAS
MATAQUESCUINTLA, JALAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ALDEA LAS BRISAS
MATAQUESCUINTLA, JALAPA



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0981-42	FECHA:	13/11/2024



Foto 7: Sustrucción de piso en aula, ya que hay un hundimiento en todo el piso



Foto 8 : Sustrucción de piso en aula ya que hay un hundimiento en todo el piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la AEPF


--

Firma y Sello Director Centro Educativo Público