

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSUPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1193-45	FECHA:	18/04/2024



Foto1: Sustitución de lamina por deterioro



FOTO 2: Reparación estructura de techo



Foto3: Mantenimiento de puertas



Foto 4: Reparación de canales



Foto: 5 Reparación y mantenimiento a sanitarios



Foto: 6 Reparación y mantenimiento de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Feliciano García Domínguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSUPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1193-45	FECHA:	18/04/2024



Foto 7: Reparación de drenajes y red de agua potable



FOTO 8: Reparación y mantenimiento de cisterna de agua



Foto 9: Reparación y ampliación de muro de contención



Foto 10: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Feliciano García

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

