

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NARANJO, ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1264-43	FECHA:	3/03/2924




Foto1: Reparación de cableado eléctrico de una alumna y cambio de tomacorrientes



FOTO 2: Reparación de Accesorio de y tuberías de sanitarios dañados



Foto3: Sustrucción de maya para cerco perimetral



Foto4: Sustrucción de Losa de Patio pues se encuentra casi en su totalidad deteriorada



Foto: Mantenimiento del porton principal por deterioro casi completo



Foto: 6 Reparación de tubera de Deposito de Agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maria Dominguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

