

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NARANJO, ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1264-43	FECHA:	3/03/2924



Foto1: Reparación de cableado electrico y cambio de tomacorrientes



FOTO 2: Reparación de tuberías a sanitarios dañados



Foto3: Sustitución de maya para cerco perimetral



Foto4: Sustitución de Losa de Patio pues se encuentra casi en su totalidad deteriorada



Foto: Mantenimiento del porton principal por deterioro casi completo



Foto: 6 Reparación de tubera de Deposito de Agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana María Domínguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

