REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NARANJO, ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1264-43	FECHA:	3/03/2924

Foto1: Reparación de cableado electrico de aulas y cambio de tomacorrientes

FOTO 2: Reparación de tuberias sanitarios dañados

Foto3: Sustitución de maya para cerco perimetral



Foto4: Sustitución de Losa de Patio pues se encontraba casi en su totalidad deteriorada

Foto: Mantenimiento del porton principal por deterioro casi completo

Foto: 6 Raparación de tubera de Deposito de Agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana María Domínguez
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL NARANJO CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA EL TERRERO MATAQUESCUINTLA, JALAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL NARANJO DIRECCIÓN ALDEA EL TERRERO MATAQUESCUINTLA, JALAPA