

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO SAMORORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1315-45	FECHA:	22 DE MARZO DE 2024



Foto1: SANITARIOS EN MAL ESTADO



FOTO 2: PUERTAS EN MAL ESTADO



Foto3: LAMINA EN MAL ESTADO



Foto4: LAMINA EN MAL ESTADO





Foto: 5 SANITARIOS



Foto: 6 COSTANERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---