

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Zarzal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zarzal, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1317-43	FECHA:	7/03/2024



Foto1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA DEL TECHO DE LA ESCUELA.



FOTO 2: REPARACION Y PINTURA DE LA COSTANERA DEL TECHO LA ESCUELA.



Foto3: SUSTITUCIÓN DE PISO DEL CORREDOR DE DE LA ESCULA.



Foto4: PINTURA DE MUROS, EXTERIORES,INTERIORES,





Foto: 5 SUSTITUCIÓN DE CANALES Y TUBERIA DE CAIDAS DE AGUA.



Foto: 6 REPARACION DE LA LOSA DEL PATIO DE LA ESCUELA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Zarzal.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zarzal, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1317-43	FECHA:	7/03/2024



Foto7: REPARACION DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA.



FOTO8: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA.

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Otoniel Torres</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--