

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Zarzal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zarzal, Aldea San Miguel, Mataquescuintla, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1317-43	FECHA:	31/05/2024



FOTO 1: Sustrucción de cubierta de lamina finalizada.



FOTO 2: Pintura de la costanera de la escuela finalizada.



FOTO 3: Sustrucción de una parte del piso de la escuela finalizado.



FOTO 4: Pintura de muros exterior e interior finalizado.



FOTO 5: Sustrucción de canales y tubería de caídas de agua



FOTO 6: Reparación de la losa del patio de la escuela finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Otoniel Toss
Firma y sello del Presidente de la OPE

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA
MIGUEL MATAQUESCUINTLA
JALAPA, GUATEMALA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA CASERIO EL ZARZAL
DIRECCIÓN
ALDEA SAN MIGUEL
MATAQUESCUINTLA, JALAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Zarzal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zarzal, Aldea San Miguel, Mataquescuintla, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1317-43	FECHA:	3/06/2024





FOTO 7: Reparación del muro perimetral de la escuela finalizado.



FOTO 8: Reparación del sistema eléctrico de la escuela finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---