

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1467-45	FECHA:	03/05/2024



Foto1: PUERTAS



FOTO 2: REPARACION DE VENTANAS



Foto3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR




Foto4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto: 5 MANTENIMIENTO A PORTONES



Foto: 6 REPARACION DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Diga Jimenez</i> Firma y sello del Presidente de la	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1467-45	FECHA:	03/05/2024



Foto 7: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL


Foto 9:

Foto 10:


Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

