

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 576	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Escobal, Aldea san Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1486-45	FECHA:	31/07/2024



PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Foto 1:



SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Foto 2:



MANTENIMIENTO A PORTONES

Foto 3:



REPARACION DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE

Foto 4:



CERCO O MURO PERIMETRAL

Foto 5:



REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eufemia Navich

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

