

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS APANTES, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0033-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 2: MEJORAMIENTO EN PARED DE BLOCK Y ESTUFA RURAL EN COCINA



Foto 3: INSTALACIÓN DE PUERTA, VENTANA, PISO Y PILA EN COCINA




Foto 4: MEJORAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA Y PAREDES DE BLOCK EN PATIO




Foto 5: MEJORAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA Y PAREDES DE BLOCK EN PATIO



Foto 6: MEJORAMIENTO DE PORTON DE ACCESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS APANTES, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0033-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 7: MEJORAMIENTO DE PORTON DE ACCESO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANALES

Foto 9:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público