

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS APANTES, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0033-43	FECHA:	05/06/2024



Foto 1: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 2: MEJORAMIENTO EN PARED DE BLOCK Y ESTUFA RURAL EN COCINA



Foto 3: INSTALACIÓN DE PUERTA, VENTANA, PISO Y PILA EN COCINA



Foto 4: INSTALACIÓN DE PUERTA, VENTANA, PISO Y PILA EN COCINA




Foto 5: MEJORAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA Y PAREDES DE BLOCK EN PATIO



Foto 6: MEJORAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA Y PAREDES DE BLOCK EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS APANTES, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0033-43	FECHA:	05/06/2024



Foto 7: MEJORAMIENTO DE PORTON DE ACCESO



Foto 8: MEJORAMIENTO DE PORTON DE ACCESO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANALES




Foto 10: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

