

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN, CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0040-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: Mantenimiento y mejoramiento de techo de lámina con pintura de 2 aulas lado Norte.



Foto 2: Mantenimiento y mejoramiento de techo de lámina con pintura, de 2 aulas, lado Este.




Foto 3: Mantenimiento y mejoramiento de techo de lámina con pintura de 2 aulas lado Este.



Foto 4: Mantenimiento y mejoramiento de techo de lámina con pintura de 2 aulas lado Norte.




Foto 5: Mejoramiento y mantenimiento en la pintura de los tableros de la Cancha Deportiva.



Foto 6: Mejoramiento y mantenimiento en la pintura de los tableros de la Cancha Deportiva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas al final y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN, CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0040-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: Mejoramiento en la instalación de azulejo en el urinal.



Foto 2: Sustitución de puertas de metal a PVC.



Foto 3: Sustitución de tres puertas de metal a PVC en los servicios sanitarios.



Foto 4: Mejoramiento de azulejo y piso antideslizante en los sanitarios.




Foto 5: Mejoramiento en el azulejo de los sanitarios.



Foto 6: Sustitución de letrinas por inodoros lavables.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN, CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0040-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: Mejoramiento para la base de la pila de la cocina.



Foto 2: Mejoramiento de plancha para la base de la pila de la cocina.



Foto 3: Mejoramiento de piso antideslizante en la cocina.



Foto 4: Mejoramiento de azulejo, en estufa de trabajo en la cocina.




Foto 5: Mejoramiento de azulejo, en mesa de trabajo en la cocina.



Foto 6: Instalación de rejas en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Familia
Escuela EORM, Aldea El Tablón, Municipio de Jutiapa, Depto. Jutiapa


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela EORM, Aldea El Tablón, Municipio de Jutiapa, Depto. Jutiapa

PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN, CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0040-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: Sustitución de techo de lámina por láminaMejoramiento de muro para la altura del techo.



Foto 2: Mejoramiento de muro para la altura del techo.



Foto 3: Mejoramiento del soporte de techo,madera por metal.



Foto 4: Mejoramiento del soporte de techo,madera por metal.



Foto 5: Mejoramiento del techo lámina, por lámina.



Foto 6: Laminado del corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN, CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0040-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: Mejoramiento y restauración de pintura para señalización de cancha.



Foto 2: Sustitución de vidrios.



Foto 3: Mejoramiento de planchas de concreto en el patio.



Foto 4: Mejoramiento de planchas de concreto en el patio.



Foto 5: Mejoramiento de planchas de concreto en el patio.



Foto 6: Mejoramiento de planchas de concreto en el patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la CPM


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN, CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0040-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: Reparación y mantenimiento del portón de la entrada principal.



Foto 2: Reparación y mantenimiento del portón de la entrada principal.



Foto 3: Mantenimiento a balcones.



Foto 4: Mejoramiento e instalación de techo.




Foto 5: Mejoramiento e instalación de techo.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

