

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN, CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0040-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: Fabricación e instalación de rejas



Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico en la cocina.



Foto 3: Mejoramiento de azulejo en mesa de trabajo de la cocina



Foto 4: Mejoramiento de base para la instalación de la pila en la cocina.



Foto 5: Sustitución de las tres puertas de metal a PVC.



Foto 6: Sustitución de letrinas por inodoros lavables.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN, CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0040-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: Mejoramiento planchas de concreto



Foto 2: Señalización y pintura de la cancha.



Foto 3: Mantenimiento a balcones



Foto 4: Mantenimiento y reparación a porton entrada principal.



Foto 5: Mantenimiento a tableros.



Foto 6: Restauración de vidrios en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no más de 10 por el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN, CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0040-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: Reparación de techo.



Foto 2: Colocación de techo



Foto 3: Reparación de techo




Foto 4: Sustitución de soporte de techo, madera por metal.



Foto 5: Mejoramiento en piso antideslizante y azulejo.



Foto 6: Mejoramiento del Urinal con azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del representante de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN, CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0040-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Mantenimiento techo con pintura aulas lado Este.



Foto 2: Mantenimiento techo con pintura aulas, lado Norte.



Foto 3: Sustitución de techo de lámina.



Foto 4: Levantado de muro para techo de aula.



Foto 5: Sustitución de techo de lámina por lámina.



Foto 6: Sustitución de techo de lámina por lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

