

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO GORDO, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0041-43	FECHA:	5/06/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA EN MODULO DE AULAS



Foto 2: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA EN MODULO DE AULAS



Foto 3: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA EN COCINA




Foto 4: MANTENIMIENTO DE ESTUFA RURAL, INSTALACION DE AZULEJO, SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMO, MEJORAMIENTO DE MUEBLE DE COCINA Y PAREDES EXISTENTES EN COCINA



Foto 5: REPELLO, CERNIDO Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, MEJORAMIENTO DE PILA EXISTENTE, INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA Y SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN



Foto 6: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico