



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO GORDO, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0041-43	FECHA:	22/07/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS




Foto 2: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS



Foto 3: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA EN AREA DE COCINA



Foto 4: MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL, INSTALACIÓN DE ACULEJO, SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMO, MEJORAMIENTO DE MUEBLE DE COCINA Y PAREDES EXISTENTES EN AREA DE COCINA



Foto 5: REPELLO, CERNIDO Y PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MEJORAMIENTO DE PILA, INSTALACIÓN DE PUERTA Y SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN AREA DE



Foto 6: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE

CONSEJO
DE PADRES DE
FAMILIA
ALDEA CERRO GORDO, JUTIAPA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

EORM SARA DE LA HOZ DE
MENDEZ MONTENEGRO
DIRECCIÓN
ALDEA CERRO GORDO, JUTIAPA