



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Dr. José Miguel Medrano Sagastume"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Amayo Sitio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0069-43	FECHA:	13/8/2024




Foto 1: Desmontaje del techo de duralita en las aulas donde se filtraba el agua




Foto 2: Desmontaje del techo de duralita



Foto 3: Desmontaje del techo de duralita




Foto 4: Colocación de costaneras



Foto 5: Construcción de nuevas cajas para la red de drenaje



Foto 6: Sanjeo para nueva introducción de red de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

