

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO ☐	DURANTE ☐	POSTERIOR ☒
-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Dr. José Miguel Medrano Sagastume"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Amayo Sitio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0069-43	FECHA:	13/8/2024



Foto1: Colocación de techo de lámina



Foto 2: Colocación de techo de lámina



Foto 3: Colocación de techo de lámina



Foto 4: Colocación de techo de lámina





Foto 5: Colocación de tubería nueva en red de drenaje



Foto 6: Red de drenaje y cajas nuevas finalizadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPA	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--