

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXTACAPA, JUTIAPA, JUTIAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0082-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/7/2024



MODULO DE AULAS CON DAÑOS EN PISO, PUERTAS, SISTEMA ELECTRICO



MODULO DE AULAS CON DAÑOS EN SISTEMA ELECTRICO Y ACCESIBILIDAD AL MISMO



ESTUFA RURAL EN MAL ESTADO, MURO DE COCINA NECESITAN LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO



TECHO DE COCINA EN MAL ESTADO



PISO DE AULAS EN MAL ESTADO



PISO DE AULAS EN MAL ESTADO

K. A. P. S.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Ing. Fernando Alejandro Gudiol Contreras
Coordinador de Infraestructura Escolar
UNEDUC JUTIAPA

Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXTACAPA, JUTIAPA, JUTIAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0082-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/7/2024

 SISTEMA ELECTRICO NECESITA CAMBIO COMPLETO	 SISTEMA ELECTRICO NECESITA CAMBIO COMPLETO
 PUERTAS Y BALCONES DE AULAS EN MAL ESTADO	 AULS DE ESCUELA CON NECESIDAD DE REMOZAMIENTO
 PISO DE AULAS EN MAL ESTADO	 PISO DE AULAS EN MAL ESTADO

K.A. P. S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Ingr. Fernando Alejandro Guadalupe Contreras
Coordinador de Infraestructura Escolar
CIEEJOC-JUTIAPA

Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional