

CUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA/ PREVIOR ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Matilisguate, Cantón San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0087-43	FECHA:	6/8/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

