

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Amayo Ingenio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0088-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: colocacion de lamina colocacion de balcones y puerta



Foto 2: Colocacion de torta de cemento



Foto 3: Levantamiento de pared y reconstruccion de techo




Foto 4: Sustitucion de piso



Foto 5: mejoramiento de puertas



Foto 6: Pintura de muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. J. J.

Firma y sello del Presidente de la OPF



D. M. G.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Amayo Ingenio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0088-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: colocacion de lamina colocacion de balcones y puerta



Foto 2: Colocacion de torta de cemento



Foto 3: Levantamiento de pared y reconstruccion de techo




Foto 4: Sustitucion de piso



Foto 5: mejoramiento de puertas



Foto 6: Pintura de muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. J. J.

Firma y sello del Presidente de la OPF



D. R. E. H.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

