

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Carrizal, Cantón María Montañas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0097-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 7. Techo de cocina




Foto 8. Ventana para cocina




Foto 9. Instalación eléctrica



Foto 10. Excavación y preparación de fosa séptica



Foto 11. Paredes y losa para fosa séptica



Foto 12. piso y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de obras.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

