

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M LAS LOMAS CANTON SAN MARCOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LOMAS CANTÓN SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0111-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: Módulo de Cocina



Foto 2: Muro perimetral



Foto 3: Bateria de baño



Foto 4: Techo



Foto 5: Sistema eléctrico



Foto 6: Entubado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oralia Paredes Reyes

Firma y sello del Presidente de la OPF



Dominga

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LOMAS, CANTON SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0111-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Mejoramiento sistema electrico



Foto 2: Mejoramiento de muro perimetral



Foto 3: Mejoramiento muro perimetral



Foto 4: Mejoramiento losa de porton



Foto 5: Mejoramiento sistema electrico



Foto 6: Mejoramiento de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oralia Paredes Rojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LOMAS, CANTON SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0111-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Remozamiento de losa



Foto 2: Remozamiento de muro



Foto 3: Remozamiento de estructura



Foto 4: Remozamiento de techo



Foto 5: Remozamiento sistema eléctrico




Foto 6: Remozamiento de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oralia Paredes Reyes

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

