

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tasheca, Cantón valencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 01 0114-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1. Levantamiento de paredes de mamposteria en cocina



Foto 2. Reparacion de techo de cocina



Foto 3. Mejoramiento galera para patio de cocina



Foto 4. Puertas de metal para cocina




Foto 5. Mejoramiento de aulas




Foto 6. Reparacion de techo para aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tasheca, Cantón valencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 01 0114-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 7. instalacion de techo para ualas



Foto 8. Base para paredes de lamina para aulas



Foto 9. Puertas para baños



Foto 10. pintura de pared para los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

