

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MESAS, CANTON SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0126-43	FECHA:	22/06/2024



Foto 1: Reparación de techado



Foto 2: Reparación de techado




Foto 3: Reparación de cocina



Foto 4: Reparación de orno



Foto 5: Reparación de vigas




Foto 6: Reparación de infraestructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delany Consuelo Vega Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

