

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MESAS, CANTON SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0126-43	FECHA:	20/07/2024



Foto 1: Arreglo de techado



Foto 2: Arreglo de losa de patio



Foto 3: Arreglo de techado



Foto 4: Arreglo de orno



Foto 5: Arreglo de techado



Foto 6: Arreglo de techado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmy Consuelo Vega Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

