

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Botadero, Cantón Valencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0176-43	FECHA:	



Foto 1: Parte superior lado, lado derecho



Foto 2: parte inferior lado izquierdo



Foto 3: Lado principal, lado derecho



Foto 4: parte superior, lado derecho



Foto 5: Lado derecho frente principal



Foto 6: Lado superior derecho Frente principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Botadero, Cantón Valencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0176-43	FECHA:	



Foto 1: Antes de las mejoras



Foto 2: Durante el proceso de mejoras a la cocina



Foto 3: ornillas modificadas



Foto 4: Techo y fachada terminados



Foto 5: mejoras parte inferior



Foto 6: mejoras parte inferior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

