

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Chivos, Cantón Amayo Sitio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0098-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: Desmontado de duralita



Foto 2: Colocación de Costaneras




Foto 3: Cambio de letrinas de cemento por letrinas lavables



Foto 4: Instalación de tinaco



Foto 5: Fundición mesa de concreto para cocina.




Foto 6: Reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las.

019a Avelil G-V-

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

