

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jobo, Cantón Potrero Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0187-43	FECHA:	20/7/2024




FOTO 7: Preparación de área a trabajar de sanitarios 5 y 6



Foto 8: Área limpiara para colocación de piso y azulejo en servicio sanitario 6.



FOTO 9: Base para instalación piso en servicio sanitario 6 preparada.



FOTO 10: Drenaje para preparado para inodoro lavable en servicio sanitario 6



Foto 11: Limpieza de ventana previo a la instalación de vidrios en ventana de cocina.



FOTO: 12 Limpieza de cristales de ventanas en módulo de aulas 1 previo a su instalación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alvaro NoJero J

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Selló Director Centro Educativo Público

