

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jobo, Cantón Potrero Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0187-43	FECHA:	15/8/2024



Foto 1: Estado Final del módulo 1 de aulas a intervenidas, mejoramiento de techo.



Foto 2: Estado final techo con lámina en corredor del módulo de aulas de la uno a la tres.



Foto 3: Estado Final de la estructura de soporte tipo Joist con refuerzo tubo en módulo 1.



Foto 4: Estructura Tipo Joist a sustituir por estructura de metal en módulo 1.



Foto 5: Estado Final del Módulo 2 de aulas cocina y dirección, mejoramiento de techo.



Foto 6: Estado Final techo de lámina en el interior de aula del módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alvaro Nájera J.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

