

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Peña Blanca, Cantón Valencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0214-43	FECHA:	05 de junio de 2024



Foto 1: Vista Exterior del Espacio del que se dispone como Cocina Escolar actualmente.



Foto 2: Vista Interior del Espacio del que se dispone como Cocina Escolar actualmente.



Foto 3: Vista de la puerta improvisada a sustituir en cocina escolar.



Foto 4: Vista actual de la calidad de techo en cocina y carencia de luminarias.



Foto 5: Se observa carencia de instalación eléctrica (iluminación y fuerza) en aula de primaria de la Escuela



Foto 6: Se observa la carencia de banqueta frente a aula de primaria de la Escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público