

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Peña Blanca, Cantón Valencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0214-43	FECHA:	16 de agosto de 2024



Foto 1: Vista Exterior de Cocina, se observa cernido finalizado, chimenea, colocación de lámina y banqueta realizada.



Foto 2: Vista Interior de Cocina, Se observa trabajos finalizados en mesa de trabajo fundida, estufa mejorada finalizada, cernido interior e instalación de energía eléctrica luz y fuerza



Foto 3: Vista Exterior de Cocina, se observa la instalación de puerta en cocina y se logra apreciar la instalación de puertas en S.S.



Foto 4: Vista Interior de Cocina, se observa la mejora en las condiciones del techo a través del cambio de lámina



Foto 5: Vista Interior Aula, se observa el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas en iluminación y fuerza



Foto 6: Vista Exterior de Aula, se observa la fundición finalizada de banqueta frente a aula de primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

