

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VILLA HERMOSA, CANTON POTRERO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0215-43	FECHA:	8/04/2024




Foto 1: instalacion de tomacorrientes



Foto 2: Limpiando la lamina para pintarla, y quitando las candelas para instalar los nuevos tubos led.



Foto 3: Albañiles trabajando en la cocina



Foto 4: Instalando los ladrillos para instalar las planchas en la cocina, y colocando piso.



Foto 5: Herreros instalando las puertas en las dos aulas



Foto 6: Imagen de la instalacion de los balcones y pintura de vigas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Otelia Covado Sarcenó

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

