

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VILLA HERMOSA, CANTON POTRERO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0215-43	FECHA:	8/04/2024



Foto1: finalizacion de Pintura de techo de dos modulos



Foto 2: instalacion de los nuevos Tubos Led y funcionado



Foto 3: imagen de colocacion de planchas y repeyo y piso



Foto 4: instalacion de nuevos apagadores en las diferentes aulas



Foto 5: instalacion de apagadores



Foto 6: puertas para dos aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

otelia corado sarcoño

Firma y sello del Presidente de la OPR



Margarita

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

