

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CRUCES, ALDEA TRANCAS II, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0299-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Reparación de estufa rural y mejoramiento en area de cocina.



Foto 1: Mejoramiento de portón de acceso



Foto 3: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmy Hayde Lopez Mendez

Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público