



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Mina, Cantón Tunas.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0632-43	FECHA:	14 de agosto de 2024



Foto 1: Mejoramiento de muro perimetral.




Foto 2: Mejoramiento de techo de aulas.



Foto 3: Mejoramiento de cocina.



Foto 4: Mejoramiento y ampliación de polletón.



Foto 5: Mejoramiento de corredor



Foto 6: Mejoramiento de dos planchas de ingreso al centro educativo. AO43

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

