

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS TUNAS, JUTIAPA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0732-43	FECHA:	15/02/2024



LAMINA DE DURALITA EN MAL ESTADO, SE NECESITA CAMBIO



LAMINA DE DURALITA EN MAL ESTADO, SE NECESITA CAMBIO



LAMINA DE DURALITA CON FISURAS, LAMINA YA NO ES FUNCIONAL



LAMINA DE DURALITA CON FISURAS, LAMINA YA NO ES FUNCIONAL



TECHO DE AREA DE CORREDOR EN MAL ESTADO



MODULOS DE AULAS CON TECHO DE DURALITA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

