



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rinconcito, Aldea Rio de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1449-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1. Desmontaje de Techo




Foto 2. Desmontaje de techo




Foto 3. Reparación de Banqueta




Foto 4. Desmontaje de techo



Foto 5. Desmonataje de malla



Foto 6. Impermializacion de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

