

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE ALUMNOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL PAÍS AL NIÑO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cerro Gordo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1737-42	FECHA:	22/06/2024




Foto 1: Areglode techado



Foto 2: arreglo de porton en mal estado



Foto 3: arreglo de aula en mal estado



Foto 4: arreglo de piso de cemento en patio



Foto 5: arreglo de pared en la parte de atrás de una aula



Foto 6: arreglo de techo frontal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

