



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal de Educación Física	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Calle zona 1, Barrio Latino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2071-46	FECHA:	05 de junio de 2024



Foto 1: Se visualiza el muro por la parte de atrás observando el sacavamiento que existe.



Foto 2: Se observa la gravedad del sacavamiento que existe.



Foto 3: Se observa el área afectada y la que se necesita reforzar.



Foto 4: Ampliación del área afectada.




Foto 5: Pared del muro donde empieza la grieta.



Foto 6: Hundimiento de la tierra donde se encuentra el muro parte interior de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Angel Durango
Firma y sello del Presidente de la OPE



Juan Carlos
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal de Educación Física	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Calle zona 1, Barrio Latino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2071-46	FECHA:	05 de junio de 2024



Foto 1: Demuestra el levantamiento de la plancha de concreto.



Foto 2: Demuestra el deterioro de la plancha de concreto.



Foto 3: Demuestra el área a sustituir



Foto 4: Se ve el área a sustituir que se encuentra levantada y fisurada por las raíces de los árboles.



Foto 5: Demuestra el levantamiento de las planchas de concreto, para sustituir.



Foto 6: Se ve la grieta que tiene la plancha de concreto .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Ángel Domínguez Domínguez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Juniel O.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal de Educación Física	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Calle zona 1, Barrio Latino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2071-46	FECHA:	05 de junio de 2024




Foto 1: Se ve el área de los servicios sanitarios que necesitan las puertas.



Foto 2. Servicios sanitarios de hombres a colocar las puertas.



Foto 3: Servicios sanitarios a instalar la puerta respectiva.



Foto 4: Baño de mujeres que necesitan los servicios sanitarios.



Foto 5: área donde se va a colocar las divisiones de metal y sus puertas.




Foto 6: Área a trabajar los servicios sanitarios de mujeres.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yanet Domínguez
Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO EDUCATIVO
JUTIAPA

Jeniffer
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECTOR
JUTIAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal de Educación Física	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Calle zona 1, Barrio Latino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2071-46	FECHA:	05 de junio de 2024



Foto 1: Se ve el área donde se colocará la puerta reja.



Foto 2: Área donde se instalará la puerta reja.



Foto 3: Vista completa donde se instalará el balcón y la puerta reja.



Foto 4: Vista interna donde se colocará la puerta reja.



Foto 5: Vista individual de la puerta reja.



Foto 6: vista individual del balcón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Yareli Dorete Santiago
Firma y sello del Presidente de la OPE



Juan Carlos
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal de Educación Física	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Calle zona 1, Barrio Latino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2071-46	FECHA:	05 de junio de 2024



Foto 1: Vista completa de la base del tinaco.



Foto 2: vista de la base del tinaco a trabajar.



Foto 3: Se observa el deterioro de la base del tinaco.



Foto 4: Se observa de una forma completa la base del tinaco.



Foto 5: Observamos el desgaste o deterioro de la pintura.



Foto 6: Otro ángulo del estado de la base del tinaco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Ángel Jiménez Santiago
Firma y sello del Presidente de la OPR



Juan Carlos
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal de Educación Física	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Calle zona 1, Barrio Latino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2071-46	FECHA:	05 de junio de 2024



Foto 1: Área donde se colocará el techo.



Foto 2: Observamos la parte frente donde se instalará el techo.



Foto 3: se observa el área a trabajar.



Foto 4: Observamos el área a instalar el techo.



Foto 5: Otro ángulo del área a trabajar.



Foto 6: Área completa para instalar el techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

