

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal de Educación Física	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Calle zona 1, Barrio Latino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 - 01 - 2071 - 46	FECHA:	12 de agosto de 2024



Foto 1: Inicio del sanjeo



Foto 2: Continuación sanjeo



Foto 3: Sanjeo



Foto 4: Sanjeo



Foto 5: Iniciando la colocación de piedra



Foto 6: Fundición del cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miry Yvet Sotelo Santiago
Firma y sello del Presidente de la OPE


Juicif
Firma y Sello Director Centro Educativo Público




POSTERIOR



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal de Educación Física	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Calle zona 1, Barrio Latino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 - 01 - 2071 - 46	FECHA:	12 de agosto de 2024



Foto 1: Iniciando trabajo de instalación de estructura para el techo



Foto 2: instalación de estructura para el techo



Foto 3: instalación de estructura para el techo



Foto 4: instalación de estructura para el techo

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal de Educación Física	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Calle zona 1, Barrio Latino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 - 01 - 2071 - 46	FECHA:	12 de agosto de 2024



Foto 1: Instalando puertas de baños hombres segundo nivel



Foto 2: Instalando divisiones de baños damas segundo nivel



Foto 3: Instalando divisiones de baños damas segundo nivel



Foto 4: Instalando divisiones de baños damas segundo nivel

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ministerio yonel Samirio Santiago
Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan Carlos
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal de Educación Física	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Calle zona 1, Barrio Latino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 - 01 - 2071 - 46	FECHA:	12 de agosto de 2024



Foto1: Iniciando a instalar sanitarios baños damas



Foto 2: Iniciando a instalar sanitarios baños damas



Foto 3: Iniciando a instalar sanitarios baños damas



Foto 4: Iniciando a instalar sanitarios baños damas



Foto 5: Iniciando a instalar piso antideslizante baños hombres y mujeres




Foto 6: Iniciando a instalar piso antideslizante baños hombres y mujeres

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yanet Santa Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan Carlos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal de Educación Física	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Calle zona 1, Barrio Latino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 - 01 - 2071 - 46	FECHA:	12 de agosto de 2024



Foto 1: preparando el área de la torta de la cancha



Foto 2: preparando el área de la torta de la cancha



Foto 3: preparando el área de la torta de la cancha



Foto 4: iniciando a fundir torta



Foto 5: iniciando a fundir torta



Foto 6: iniciando a fundir torta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Ymet Jiménez Santiago

Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan Carlos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal de Educación Física	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Calle zona 1, Barrio Latino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 - 01 - 2071 - 46	FECHA:	12 de agosto de 2024



Foto1: fundiendo cemento de piedra



Foto 2: fundiendo cemento de piedra



Foto 3: fundiendo cemento de piedra



Foto 4: fundiendo segunda parte de cemento de piedra



Foto 5: fundiendo segunda parte de cemento de piedra



Foto 6: fundiendo segunda parte de cemento de piedra

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Yumet Santiago

Firma y sello del Presidente de la OPE



Junio

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal de Educación Física	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Calle zona 1, Barrio Latino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 - 01 - 2071 - 46	FECHA:	12 de agosto de 2024



Foto 1: fundiendo columnas de refuerzo muro perimetral



Foto 2: fundiendo columnas de refuerzo muro perimetral



Foto 3: fundiendo columnas de refuerzo muro perimetral



Foto 4:




Foto 6:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Yurel Santiago Santiago

Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan Carlos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

