

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Vista Hermosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Cantón Amayo Ingenio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01- 2477-43	FECHA:	30/05/2024




Foto 1: ventanales traseros y delanteros, repello en pared trasera, se colocarán con estructura reforzada en la parte trasera por el excesivo viento y con vidrios PVC en la parte delantera.



Foto 2: Puertas de lámina en los sanitarios, se colocarán puertas de metal en los 2 sanitarios.



Foto 3: Sanitarios, se colocará piso y azulejo en baños, también un tinaco con su tubería para almacenamiento de agua y una torta por fuera, seguido de torta como encaminamiento hacia el sanitario.




Foto 4: Patio, se hará una torta de cemento con sus porterías para que los niños realicen sus ejercicios físicos y jueguen en el recreo.




Foto 5: cocina rustica, paredes de adobe, techo con constaneras de madera y torta rustica, se colocará block con sus columnas, techo de estructura galvanizada, repello y torta adentro de la cocina.



Foto 6: Puerta de lámina, tierra en parte saliente de cocina, se colocará una puerta de metal y se hará una torta afuera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUGNA m9R:ng R9miles
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

