

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN, ALDEA ACEQUIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-02-0003-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: REPARACION DE PISO




Foto 2: REPARACION DE PISO



Foto 3: REPARACION DE PISO




Foto 4: REPARACION DE PISO




Foto 5: REPARACION DE COCINA



Foto 6: REPARACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN, ALDEA ACEQUIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-02-0003-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: REPARACION DE PILA



Foto 2: REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN




Foto 3: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: CUBIERTA DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maria Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN, ALDEA ACEQUIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-02-0003-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: PUERTAS DE METAL



Foto 3: REPARACION DE MURO




Foto 4: REPARACIÓN DE BALCONES



Foto 5: REPARACION DE PORTON



Foto 6: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

