



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS QUINTANA, ALDEA CUESTA DEL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0003-43	FECHA:	



Foto1: Avance de levantado de muros en cocina.



Foto 2: La cocina ya techada, adentro ya se trabajo el pollo fuego.



Foto 3: Techado de la ampliación del escenario.




Foto 4: Fundición de plancha para pollofuego.



Foto 5: Módulo de servicios sanitarios junto al área de pila.



Foto 6: Escenario que se está ampliando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las mismas.

Zoila Yulisa García

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

