



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS QUINTANA, ALDEA CUESTA DEL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0003-43	FECHA:	



Foto1: Cocina ya terminada, con su puerta, su ventana, su techo y sus gradas.



Foto 2: Interior terminado de la cocina, se modificó el pollo fuego para ampliar el área de cocina y que sea mas funcional.




Foto 3: Ampliación del área de escenario ya con su techo y su torta de concreto.



Foto 4: Reparación de chapas en puertas.



Foto 5: Conjunto de cocina, área de pila y módulo de servicios sanitarios.



Foto 6: Módulo de servicios sanitarios con sus puertas, sus inodoros y su área de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila Yulisa Garcia V

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

