

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                     | MUNICIPIO:                     | Santa Catarina Mita |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Magueyes      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-03-0162-43               | FECHA:                         | 6/06/2024           |



Foto1: Ampliación y remosion en servicios de baños reparacion he instalacion de recipientes de servicio de agua reparacion de pila y drenajes.



Foto 2: Remozamiento en escenario cambio de piso ceramico



Foto 3: Reparación de sistema de canales agua llovediza y drenajes de evacuación y reparación de laminas dañadas en algunas aulas.



Foto 4: Reparacion del sistema electrico cableado cambio de tomacorrientes cambio de estacion principal de circuitos eléctricos.



Foto 5: Reparacion de malla, se encuentra en mal estado



Foto 6: Reparación de portón en el area del patio se encuentra en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Johana Andrade Lima

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo

